

COMUNE DI QUARTO
Città Metropolitana di Napoli

Manutenzione Straordinaria per messa in sicurezza e
risanamento statico- funzionale loculi presso "
Cimitero lato Vecchio"

Unità Minima Tipo

	Loculo
	Loculo
	Loculo
	Loculo



Setti dei loculi da risanare, a seguito di rimozione delle parti friabili o degradate.



Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro
Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa,
mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura
non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la
spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con
fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni
della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15,
spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura.



Posa in opera delle reti che contiene
il piano verticale e orizzontale senza soluzione di continuità



Posa in opera delle parti in
marmo, previo livellamento
del piano di posa.



Sistema di ritenuta in
metallo con perno ad
espansione



Ricostruzione della geometria originale
dei setti verticali ed orizzontali
con uso di cemento classe M15
o con analoghe prestazioni meccaniche.



Cemento classe M15 steso su rete



Cemento classe M15 steso
su rete